

- systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej- zgodnie ze sprawozdaniem Nr 3336/ZL/17 z dnia 18.04.2017r.
- systemu cyrkulacji jacuzzi- zgodnie ze sprawozdaniem Nr 3336/ZL/17 z dnia 18.04.2017r.

w dniu 24.04.2017r. z niecki sportowej, niecki rekreacyjnej , jacuzzi zgodnie ze sprawozdaniem Nr 3976/ZL/17 z dnia 05.05.2017r.

w dniu 09.05.2017r. z:

- niecki sportowej- zgodnie ze sprawozdaniem Nr 4497/ZL/17 z dnia 17.05.2017r.
- niecki rekreacyjnej- zgodnie ze sprawozdaniem Nr 4497/ZL/17 z dnia 17.05.2017r. i sprawozdaniem Nr 4648/ZL/17 z dnia 22.05.2017r.
- jacuzzi- zgodnie ze sprawozdaniem Nr 4497/ZL/17 z dnia 17.05.2017r. i sprawozdaniem Nr 4648/ZL/17 z dnia 22.05.2017r.
- systemu cyrkulacji niecki sportowej- zgodnie ze sprawozdaniem Nr 4497/ZL/17 z dnia 17.05.2017r. i sprawozdaniem Nr 4648/ZL/17 z dnia 22.05.2017r.
- systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej- zgodnie ze sprawozdaniem Nr 4497/ZL/17 z dnia 17.05.2017r. i sprawozdaniem Nr 4648/ZL/17 z dnia 22.05.2017r.
- systemu cyrkulacji jacuzzi- zgodnie ze sprawozdaniem Nr 4497/ZL/17 z dnia 17.05.2017r. i sprawozdaniem Nr 4648/ZL/17 z dnia 22.05.2017r.

w dniu 23.05.2017r. z niecki sportowej, niecki rekreacyjnej i jacuzzi zgodnie ze sprawozdaniem Nr 5085/ZL/17 z dnia 30.05.2017r.

oraz na podstawie sprawozdań z badań z poboru próbek wody dokonanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach nadzoru nad jakością wody na pływalniach:

w dniu 12.12.2016 r. z:

- niecki sportowej- zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.09967.2016 z dnia 15.12.2016r.
- niecki rekreacyjnej- zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.09970.2016 z dnia 15.12.2016r.
- jacuzzi- zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.09962.2016 z dnia 15.12.2016r.

i w dniu 22.05.2017 r. z:

- niecki sportowej- zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.03403.2017 z dnia 29.05.2017r.
- niecki rekreacyjnej- zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.03405.2017 z dnia 06.06.2016r.
- jacuzzi- zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.03407.2017 z dnia 06.06.2017r.
- systemu cyrkulacji niecki sportowej- zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.03408.2017 z dnia 30.05.2017r.
- systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej- zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.03406.2017 z dnia 30.05.2017r.
- systemu cyrkulacji jacuzzi- zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.03409.2017 z dnia 30.05.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim dokonał rocznej oceny jakości wody obejmującej wymagania, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Analiza wyników badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych wykazała jednostkowe, krótkotrwałe przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 °C w wodzie wprowadzanej do niecek z systemu cyrkulacji. Korekta dezynfekcji pozwoliła uzyskać w kolejnym badaniu (po 2 tygodniach) poziom ogólnej liczby mikroorganizmów zgodny z wymaganiami rozporządzenia. Incydentalnie w próbce wody pobranej w maju 2017 r. z jacuzzi stwierdzono 1 jtk bakterii z rodzaju Legionella, co najprawdopodobniej było spowodowane okresowym spadkiem poziomu chloru wolnego w wodzie.